


## 事故現場写真



ウインチドラム内のワイヤーロープの巻きの緩みを直すため、左手で操作しながら右手でワイヤーロープの緩みを直していた際、指先がワイヤー巻取部に巻き込まれた。

# 事故状況説明図

