

1. 事故発生の日時 平成30年5月5日(土) 22時00分頃

2. 事故発生の場所 御坊市

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：交通安全工事

工期：平成29年9月21日～平成30年7月31日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

歩道整備工事箇所において、歩行者3名が西から東向きに現道沿いを歩いていたところ、水路開口部に1名が転落し負傷。

○男性1名負傷 頭部の打撲挫創等

6. 事故原因

- ・開口部にカラーコーンやバリケード等の保安施設を設置していなかったこと。
- ・夜間、開口部を照らす照明がなく暗かったこと。
- ・開口部があることを示す注意喚起ができていなかったこと。

7. 改善対策

- ・開口部にカラーコーンやバリケード等の保安施設を設置する。
- ・夜間でも開口部がわかるように、夜間点灯を設置する。
- ・注意看板を設置し第三者への注意喚起を行う。
- ・安全巡視の回数を増やし、現場の安全管理を徹底する。