

1. 事故発生の日時 平成31年1月9日(水) 2時00分頃

2. 事故発生の場所 美浜町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：港湾工事

工期：平成30年 9月 6日～平成31年 3月20日

4. 請負業者名 県内建設業者

5. 事故発生状況

護岸上部工の型枠を設置するにあたり、干潮となる夜間に作業を実施。

被災者は、型枠資材を運搬するよう指示を受け、作業を行っていたところ、型枠仮置用土台の枕木につまずき、転倒。右足膝を負傷した。

・男性1名負傷(右膝蓋骨の骨折)

6. 事故原因

- ・安全な作業用通路が確保されておらず、作業員の作業動線に枕木が置かれていたこと。
- ・作業動線の明るさが十分確保されていなかったこと。
- ・作業員に不注意があったこと。

7. 改善対策

- ・安全な作業用通路を確保する。資材・仮設材等の置場はバリケード等による囲いを設け、段差等が生じる場所はカラーコーン等を配置し、視認性を高める等の対策を講じる。
- ・作業等に必要な明るさを保つよう、照明器具を適切に配置する。
- ・作業開始前KYにより、作業方法、作業手順及び作業の留意点を作業員全員に周知し、不安全行動及びヒューマンエラーの防止を徹底する。