


添付資料①


転落箇所 航空写真



断面図



被災者が転落するまでの流れ



●重機を河川敷に下す作業の前に、護岸ブロックの天端部から河川敷の様子を確認しようと法面を降りていた。

●法面（勾配1:1.5）の途中で足を滑らせバランスを崩し、護岸ブロック天端で踏みとどまらずに河川敷へ転落した。

改善対策 位置図



立入禁止の明示



昇降設備設置

【改善対策】

- ・作業員が護岸ブロック天端に立ち入らないよう法面の法肩に立入禁止の明示を行った。
- ・河川敷の確認等で河川敷を往来するための安全な昇降設備を新たに設置した。
- ・リスクアセスメントを実施するとともに、作業員に対し護岸ブロック天端への立入禁止や河川敷を往来する際の昇降設備の使用を指導した。