


添付資料①

墜落箇所 航空写真



断面図



被災者が墜落するまでの流れ




事故当時、被災者は前日に施工した軽量盛土打設面の出来形写真を撮影していた。
被災者は、打設面の全幅を撮影しようと、山側に向けたカメラを覗き込んだまま川側に後ずさりしていたところ、軽量盛土端部の壁面に躓き、約4.7m下の根固めブロックに墜落した。

添付資料②

改善対策 位置図



●墜落防止のための防護柵設置



●要求性能墜落制止用器具の着用

【改善対策】

- ・設置済みの壁面材天端に墜落防止のための防護柵を設置した。
- ・本件の事故原因や再発防止策などを工事関係者全員に対し教育を実施するとともに、壁面材に防護柵を設置できない場合は要求性能墜落制止用器具を着用するよう指導した。