

事故現場写真



- ・チェーンソーで伐採木の小割作業を行っていたところ、足元の枝に躓き転倒
- ・左頸部付近に停止したチェーンソーが接触し負傷



使用していたチェーンソー