

1. 事故発生の日時 令和3年6月10日(木) 11時20分頃

2. 事故発生の場所 那智勝浦町

3. 事故発生場所の工事名、工期

工事名：急傾斜地崩壊対策工事

工期：令和3年2月4日～令和3年11月5日

4. 請負業者 県内建設業者

5. 事故発生状況

伐採者、合図者及び被災者の3名でチェーンソー、ポータブルウインチ及びロープ等を用いて伐採作業を行っていたところ、伐倒時のロープの緊張により立木に固定していたポータブルウインチが跳ね上がり、ロープを外そうとしていた被災者の顔面に直撃した。

○男性1名負傷(右眼窩底^{がんかてい}骨折等)

6. 事故原因

- ・ポータブルウインチを立木に密着させて固定していなかったため。
- ・合図者の伐倒完了の合図を待たず被災者がポータブルウインチに近づきロープを外そうとしたため。

7. 改善対策

- ・ポータブルウインチを立木に固定する際は可能な限り密着させる。
- ・伐採前及び伐倒後の合図の確認を徹底する。
- ・上記の対応がとられているか、毎作業時、現場代理人等が確認する。