


添付資料①：事故現場写真



添付資料②-1 : 事故状況平面図



添付資料②-2 : 事故状況断面図

高さ約12m付近でポケット式落石防止網工における金網設置作業を行っていたところ、地山に固定していたアンカーが抜け、支柱とともに被災者が倒れこみ、既設のロックフェンスに頭部を打ち付けた。

