


添付資料①：事故現場写真



添付資料②： 事故状況説明図



命綱

墜落

資材仮置場

墜落制止用器具


墜落

約4.0m

資材仮置場

単管足場の組立作業中、
墜落制止用器具のフックを掛替える際に、
バランスを崩し、約4m下方に墜落。

添付資料③-1 : 事故状況平面図
 (事故のポイントとなる部分を明示して下さい)



添付資料③-2 : 事故状況断面図
 (事故のポイントとなる部分を明示して下さい)

